



20.11.2018

Vastaanottaja

Kohde

Loviisan kaupunki / Tekninen toimisto
Rakennusvalvonta
Kuningattarenkatu 15 B
07900 LOVIISA

Hirvialhontie 178, 07820 Porlammi

Lausunto Yli-Simola Oy: n rakennuslupahakemukseen

Pelastusviranomaisen lausunto koskee

Yli-Simola Oy: n rakennuslupahakemusta emakkosikalalle, Hirvialhontie 178, 07820 Porlammi

Kiinteistötunnus: 407-409-30-20

Pelastusviranomaiselle toimitetut asiakirjat, joihin lausunto perustuu

Lausuntopyyntö sähköpostitse tiedostoliitteineen

Pelastusviranomaisen lausunto

Pelastusviranomainen toteaa lausuntonaan seuraavaa:

- Palo-osastoinnit merkittävä leikkauspiirustuksiin
- Palo-osaston ulottuessa vesikatteeseen saakka tulee räystäs olla suojattu vähint. 1 m: n matkalta kumpaankin suuntaan osaton rajalta
- Sähköpääkeskus ja tekn. tila osastoitava omiksi osastoikseen kauttaaltaan vähint. Ei 30
- JOKO rehustamon / huoltotilan väliseinän osastointi ulotuttava vesikatteeseen saakka TAI huoltotilan kattorakenteet osastoitava vähint. Ei 30
- Rehusiilojen palomuuuri JOKO samaan kohtaan varaston seinän kanssa ja varaston seinä osastoitava TAI osastointi palomuurilla teknisen tilan ulkoseinän linjassa vähint. 8 m varaston nurkasta pois päin
- Palo-osastojen koot merkittävä piirustuksiin (myös ullakko)
- Palomuurit ulotuttava määräysten mukaisesti vesikatteen yläpuolelle, merkittävä piirustuksiin (voidaanko toteuttaa Ei 60, huom. pinta-ala)
- Savunpoiston mitoitus vähint. 1 % lattia pinta-alasta
- MMM ohjeita ja määräyksiä voidaan soveltaa niltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa YMa 848 / 2017 määräysten kanssa, koska ovat päivittämättä yhteensopiviksi YMa: n kanssa
- Savunpoiston laskelma ja suunnitelma esitettävä pelastusviranomaiselle
- Savunpoiston hallinta (laukaisu) pääovelle (huoltotila)
- Poistumistieopasteet jälleijastavin kilvin (jos tarvetta), Ei akkuvarmennettuja (ei ole pakko merkitä, SMa 508/2005, poistumisreitien merkitseminen)



20.11.2018

-
- Kohteeseen asennettava TILOIHIN SOVELTUVA SAVUUN REAGOIVA palonilmaisulaitteisto
 - Käsisammuttimet 6 kg 43 A 183 BC tai lämpötilan salliessa vastaavan teholuokan nestesammuttimet sisätiloihin

Ennen rakennuksen käyttöönottoa pelastuslaitokselta on pyydettävä

- Erityinen palotarkastus

Paloinsinööri
Reijo Houni

