

Harjunteenkoulun uusiosa, kustannusarvio

Sisäilmaongelmien korjaaminen Rambolin ohjelman mukaan

Laadittu 2.10.2018 Antti Kinnunen

Perustiedot:

lattiapinnoitteiden uusiminen 2500 m2
rakenteiden kuivaus ja kuumakäsittely
työmaajärjestelyt
suunnittelu ja valvonta

Kokonaisuus:

Hinta € (alv 0%):

suunnittelu ja valvonta			150 000
purkutyöt			100 000
jättekustannus			50 000
osastointi			25 000
ontelorakenteiden kuivatus			100 000
bulkvoc näytteet			10 000
rakenteiden korjaukset (liittymät)			24 000
kuumennuskäsittely (ei liikuntasali)	2500	20	50 000
lattiapintojen kunnostus (ei liikuntasali)	2500	35	87 500
lattioden uudelleen pinnoitus (ei liikuntasali)	2500	50	125 000
lattioden uudelleen pinnoitus, liikuntasali	500	53	26 500
lattiapintojen kunnostus, liikuntasali	500	50	25 000
kuumennuskäsittely, liikuntasali			20 000
alakattotyöt			30 000
LVI-työt			100 000
loppusiivous			30 000
kalusteet			20 000
muuttotyöt			30 000
lisä- ja muutostyöt			100 000
yhteensä			1 103 000