

Kaupunki/Kunta

Loviisa

Rakennustarkastaja

Hento Miia

RAKENNUSTARKASTAJAN
RAKENNUSKATSELMUSPÖYTÄKIRJA

Luvan nro

(Ks. myös hallintolaki 38 §)

Päivämäärä

Dnro 342/10.00./2016

8.8.2018

Rakennuttajan nimi ja osoite

Rakennuspaikka

Kaava-alue/Kylä

434-442-1-52

Kortteli nro/Tila

R-paikka nro/RN:o

Rakenteilla oleva rakennus

 Asuinrakennus Lomarakennus Muu. Mikä? Talousrakennus Sauna Katselmus Rahoitukseen tai lainaan liittyvä tarkastus tai vaihetarkastus Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen Sijainnin tarkistus

Pohjakatselmus

Rakennekatselmus

LVI-katselmus

Loppukatselmus

 Kaivu- ja louhintatyöt Rakennekatselmus Ilmanvaihto rakennus valmis Paalutus, täyttö ja vahvistaminen Vesi- ja viemäri rakennuksen osa valmis Lämmitys työt tontilla / Savuhormit rakennuspaikalla valmiit Muu. Mikä? Kaavan vastainen käyttö Rakennustyön vaihe. Mikä?Rakennustyöstä
on valmiina noin

%

 Ei huomauttamista Huomautukset Muut kommentit

sauna edelleen varustamaton, ei sänkyä, ei asumisen
lisävarusteita, ei tarvetta tehdä kehoitusta
paikalla ja Miia Hento.

 Huomautukset on tehty luvanvaraista raken-

nnetta tai toimenpidettä koskevaan viranomaispöytäkirjaan ja rakennustyön tarkastus asiakirjaan

Paikka ja päivämäärä

8.8.2018

Raken

n/vastaavan työjohtajan allekirjoitus

Rakennustarkastajan allekirjoitus



Lunastus:

 maksuton maksu

e